

飛騨市通学路の対策箇所及び新規要望箇所一覧表(交通安全面)

古川小学校区

※昨年度末の報告までに完了していたものについては削除しています。

番号	路線名	箇所名 住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策年度	要現地 点検
1	市道下天神町線	金森町地内	側溝蓋が無いので児童が転落する恐れがあり危険	市建設課	R2年度に側溝蓋を設置しました。	R2 【完了】	
2	市道下天神町線	本町地内	ガードレールの隙間から、児童がすりぬけて転落してしまう恐れがあるため危険。	市建設課	R2年度に転落防止柵を改修しました。	R2 【完了】	
3	県道476号線 (古川国府線)	沼町地内	雨天や雪時等に歩道まで、水が跳ねが酷い	古川土木	消雪工事を計画的に実施します。 消雪施設の更新に合わせ舗装補修を計画的に実施します。	H29～(長期)	
4	市道上気多・杉崎線	上気多地内	・地元要望あり。 ・通学路へのアクセス道路により、歩道を設置し安全の確保をしてほしい。	市建設課	歩道設置の検討を行っています。	H30～	
5	市道中気多線	上気多地内	横断歩道が無く、交通量が多いため危険。	飛騨警察署	【警察】待ち場の確保ができないため、道路改良が必要であり、現状では対応困難です。 【市建】道路改良について検討します。	長期	
6	市道上天神町線	片原町地内 (古城特別支援学校 脇)	通学路上のポールが曲がっているのを直してほしい。	市建設課	R3年度に修繕しました。	新規要望 R3 【完了】	
7	県道473号線 (鼠餅古川線)	片原町地内 (古川小学校前)	路面のくぼみに水がたまり、歩道を歩いている児童に車の水はね被害がでる。路面修理もしくは注意喚起の看板の設置をしてほしい。	古川土木	路面の補修を検討します。	新規要望	
8	市道中気多線	本町、金森町地内 (志摩茶屋交差点)	踏切側から来た車が左折する際にスピードが出ていると左から進行してくる児童に気付くのが遅れ危険。注意喚起を促すものがほしい。	市建設課	R3年度に交差点4箇所にグリーン帯を設置しました。	新規要望 R3 【完了】	○
9	市道是重14号線	是重地内 (キタ村造園土木前)	用水路の柵がチェーンになっている部分があり危険。川幅も大きいので増水時の心配もある。他部分と同様の柵にしてほしい。	市建設課	対策を検討しています。	新規要望	
10	市道壱之町線	柴町、末広町地内 (宮城保育園通り)	側溝のふたの破損が激しい部分があるため危険。修繕してほしい。	市建設課	R3年度に劣化の激しい側溝蓋の入れ替えを行いました。	新規要望 R3 【完了】	
11	市道中心橋線	上町地内 (上町北交差点～ 中心橋方面)	狭い道であり、歩道の白線はあるがさらなる注意喚起がほしい。看板やペイント、分離用ブロックなどがほしい。	市建設課	【市建】R3年度にグリーン帯を設置しました。	新規要望 R3 【完了】	○
12	市道増島線	増島橋	増島橋歩道部分の融雪装置が故障しているのか、冬に水が出ない、凍結や積雪で登下校に支障があるため修繕してほしい。	市建設課	気温や降雪状況によるため経過観察します。	新規要望	

古川西小学校区

番号	路線名	箇所名 住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策年度	要現地 点検
13	県道75号線 (神岡河合線)	杉崎地内	側溝蓋に穴が空き、通学する児童が足を挟まれたり、つまずいて転んだりする危険がある。	古川土木	破損した蓋については補修を行いました。	R2 【完了】	
14	市道西小通学線	杉崎地内	ドット(減速)・ダイヤモンドが薄くなっているため、引き直しが必要	市建設課	R2年度にマークの引き直しを行いました。	R2 【完了】	
15	県道75号線 (神岡河合線)	杉崎～太江地内 (西光寺横道路)	・交通量が多い道路であるのに歩道と横断歩道がなく危険。 ・西光寺の境内を通っている。(狭い歩道のため) ・冬期は積雪があり車道を歩行する事になり危険。 また、グリーン帯が滑りやすく危険。 ・西光寺前に横断歩道を設置してほしい(R3新規) ・杉崎交差点から西光寺方面踏切の歩道に歩道レーンを延長してほしい。(R3新規)→通学路ではないため取り下げ ・信号のLED工事が終わっているが見えにくいので信号機のW設置をしてほしい。(R3新規)	飛騨警察署 古川土木	【警察】減速を促す注意喚起標識の設置。歩道のカラー舗装整備。【完了】 【警察】安全指導【継続】 【警察】横断歩道については待場の確保ができないので設置不可。 【警察】信号のW設置は基準外なので不可。 【古土】太江・杉崎バイパスに歩道を整備します。 【古土】歩道も除雪する。(基本は消雪装置による融雪)	H26～	○
16	市道杉崎30号	杉崎地内 (学校東門前横断歩 道)	・横断歩道があるが、保育園、特別養護施設等の送迎の車が多く危険。 ・冬期は積雪で待合場がない状態となり危険 ・冬期は融雪装置が作動し水たまりが生じることで、水はねがひどい。 ・児童の移動ルートや保育園児の散策ルートになっているが、歩道は一部しかないため危険である。(R2追加)	飛騨警察署 市建設課 市教委	・【警察】横断歩道の引き直し。【完了】 ・【警察】30キロ規制及び標識を設置しました。(H28) ・【市建】歩道の設置の検討に着手しております。 ・【市建】歩道除雪とともに待合場も除雪する。 ・【市教】安全指導【継続】	H26～	○
17	県道75号線 (神岡河合線)	谷地内 (駐在所交差点)	交通量が多い道路で歩道がないため、私有地を通っている	古川土木	R3年度に歩道の整備が完了しました。	H29～R3 【完了】	
18	県道471号線 (谷高山線)	上野～下野地内	・交通量が多い道路で歩道と横断歩道がなく危険である。 ・停止線や止まれの道路標示が薄くなっている。(H28)	古川土木 飛騨警察署	【古土】上野～朝霧街道交差点まで歩道整備を実施しました。(H30) 【古土】下野地区の通学路区間について計画的に歩道整備します。	H27～長期	
19	県道75号線 (神岡河合線)	信包地内 (向善寺付近)	交通量が多く、S字カーブとなっており視界も悪い。	古川土木 市教委	【古土】信包バイパス新設により交通量の減少効果(将来) 【警察】安全指導	H27～長期	
20	県道476号線 (古川国府線) 市道鮎之瀬線	杉崎地内 交差点	横断歩道脇の歩行者の信号待ちスペースが狭く、ガードレールがないため、信号待ちの児童が自動車に接触する危険がある。	古川土木 飛騨警察	【古土・警察】R3年度に横断歩道の移動を行いました。	R2～ 【完了】	
21	市道袈裟丸22号線	袈裟丸地内	降雨時において用水路が増水すると水路が溢れ、湛水状態となり危険。	市建設課	R3年度に余水吐水路の設置を行います。	R3	

22	国道41号線	中野地内	信号待ちの際の安全確保のため、ガードパイプの設置が必要	高山国道事務所	R3年度置き式のガードパイプを設置しました。	R3 【完了】	
23	県道75号線 (神岡河合線)	杉崎～太江地内 (グリーンベルト付近)	通学時間帯の交通量が多く、道も狭いので危険。バイパス設置があるので、歩道の新設等は難しい。そのため、警察での注意喚起などを行ってほしい。	古川土木	【古土】R3年度にグリーンゾーン線の外側線を引き直しました。	新規要望 R3 【完了】	○
24	県道479号線 (古川宇津江四十八滝 国府線) 古川南部農免道路	笹ヶ洞地内 (交差点)	県道側に一旦停止があるが、表示無視やスピードを出している車も多く、危険。注意を促す表示や横断歩道の新設をしてほしい。	飛騨警察署 古川土木 市建設課	【古土】【市建】注意喚起の表示等は対策済みです。【R2完了】 【警察】横断歩道については現在の交差点形状では設置困難です。 利用状況を経過観察しながら検討していきます。	新規要望	○
25	市道連合橋線	下野地内 (農道交差点)	下野地区の通学路(農業用道路)からスクールバス乗降場までの市道連合線道路横断が危険なため、横断歩道の設置をしてほしい。	飛騨警察署 市建設課	【土木】県道側に歩道設置工事中です。 【警察】バス停付近の県道上に横断歩道を設置します。 【市建】R3年度に車道分離帯の修繕を行いました。	新規要望	○
26	国道41号線	野口地内 (バス停 野口公民館 前付近)	歩道防護柵が破損しており、転落の危険がある。縦タイプの新規取り換えを希望する。	高山国道事務所	R3年度に修繕を行いました。	新規要望 R3 【完了】	
27	市道野中・小島線	杉崎地内 (整田碑前交差点～ 杉崎センター)	道路幅が大変狭い。踏切部分においては特に狭く、道路と踏切に通学スペースの確保をお願いしたい。	市建設課	【市建】長期計画により検討します。	新規要望	

河合小学校区

番号	路線名	箇所名 住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策年度	要現地点検
28	市道角川～中澤上線	角川地内	児童の通学時の安全確保のため、通学路の路肩カラー舗装を行いたい。	市建設課	R元年度より順次整備を行いました。	R1～R2 【完了】	
29	国道360号線	角川地内 (踏切付近)	緑石のみのため、車が歩道に進入した時に危険。冬期は一時停止しスリップにより進入する場合は推測される。	古川土木 市教委	【古土】引き続き車道部の凍結防止剤散布や除雪を実施します。 【古土】防護柵の設置を計画的に実施します。 【市教】積雪時の安全指導。地域の方の見守り	R1～	
30	国道360号線	角川地内 (番場付近)	・角川地区番場付近の通学路にガードレールが設置されていないために大変危険。 ・特に冬期は山影となっているため道路が凍結し、車がスリップする可能性が高い。	古川土木	防護柵設置をします。 R2に100mほど整備完了。順次整備します。	R1～	

宮川小学校区

番号	路線名	箇所名 住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策年度	要現地点検
31	国道360号線	森安地内 (小学校前)	ゆるやかなカーブでスピードを出す車が多いが、学校から横断の際にやや見づらい。	古川土木	【古土】R3年度にラインの引き直しを行いました。【R3完了】。 【市教】視距を確保するため、沿線のアじさいの撤去を検討します。	新規	○
32	国道471号線	大無雁地内	横断歩道はあるが、道幅が狭く、歩道がないため危険。スピードを出す車も多い。	古川土木	R3年度にドットラインを横断歩道両側に20メートルほど引き直しました。	新規 R3 【完了】	○
33	国道360号線	三川原地内	横断歩道を渡ってバス停に行くが、まっすぐな道で車の速度があがりやすいため危険。	古川土木	R2年度にラインの引き直しを行いました。	R2 【完了】	

神岡小中学校区

番号	路線名	箇所名 住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策年度	要現地点検
34	国道41号線	西地内	横断歩道があるが、カーブから直線になっている道路にあり、危険。 横断歩道がある旨を伝える警告灯や、注意喚起の看板を設置してほしい。	高山国道事務所	注意喚起の看板を設置しました。 (横断歩道を周知させる警告灯の設置はできません)	R2～R3 【完了】	
35	西里橋詰坂巻線	殿本町地内 (JA前)	・交通量が多い。歩道はなく、路上駐車が多いため、歩行するのに危険。 ・道路端に除雪した雪がたまり、車道にはみ出してしまおうで危険。 ・歩道拡張もしくは車道と歩道の区別をするために歩道の着色をお願いしたい。	飛騨警察署 市総務課 市建設課	【市総】同報無線で通学路の路上駐車をしないよう呼びかけ。 【市総】交通安全指導。 【警察】交通指導取締り。駐車禁止規則設定済み(R3) 【市建】交通指導取締り。駐車禁止規則設定済み(R3) 【市建】側溝が老朽化しているため、改修を含め検討します。	H26～	
36	県道477号線 (長倉神岡線)	朝浦地内 (蠟川坂下)	・交通量が多く危ない。 ・歩道から、はみ出したりし危険。	古川土木 市教委	【古土】改築事業に着手しています。道路整備に合わせて歩道にガードパイプの設置を行います。(R2～) 【市教】安全指導。	R2～	
37	市道下野～沖野線	桜ヶ丘、城ヶ丘地内 (神岡中学校・神岡城方面交差点)	・横断歩道帯のペンキが薄い ・学校近くを示す標識も曲がっている ・生徒の登校に対し、注意喚起を促す手立てを立ててほしい。	飛騨警察 市建設課	【警察】安全指導 ⇒予算を取り順次～申請中 【市建】区画線の引き直しを行いました。【完了】	H30	
38	市道江馬～坂富線	桜ヶ丘地内 (旧桜ヶ丘プール交差点)	・優先道路がわかりにくく、これまで車両事故も少なくない。 ・「減速」「一旦停止」など、注意喚起を促す手立てをお願いしたい。	飛騨警察 市建設課	【市建/警察】区画線は設置済みであるため、経過観察します。(それぞれに一時停止線有) 【警察】一時停止規制・横断歩道整備済み。なお、通学路対策としてゾーン30エリアを検討中(ただし物理的デバイスが必要)	R1～	
39	県道477号線 (長倉神岡線)	釜崎地内	歩道に隣接した空き家の朽腐が進んでいるため危険である。	市総務	空き家の撤去を検討していますが時間を要します。	長期	
40	市道城の内～下野線	坂当地内	草木が生い茂っているため、日暮れが早くなる時期は、早く暗くなるため階段下に街灯の増設を要望する。	市建設課	R3年度に道路照明を設置しました。	R3 【完了】	
41	市道上アソラ線	朝浦地内 (神岡小学校運動場東側)	歩道や路側帯がなく、道幅も狭い。徒歩通学路とはなっていないが、バスの安全な運行のために木の伐採などをして道幅の拡張をしてほしい。	市建設課	拡張工事を計画しています。(R3～)	新規	○
42	市道蠟川～相生線	朝浦地内 (小学校前)	学校前の横断歩道が薄くなって見えなくなっている部分があるので補修してほしい。	市建設課 飛騨警察署	【市建】【警察】R3年度に白線を引き直しました。	新規 R3 【完了】	○
43	市道釜崎朝浦線	釜崎地内 (県道477線との交差点)	市道をスクールバスが通っている。県道の交通量があり、飛び出しも考えられるので交差点の市道側に一旦停止表示をしてほしい。反対側にはあるのと同様にしてもらいたい。	市建設課 飛騨警察署	【市建】【警察】R3年度に一時停止表示を設置しました。	新規 R3 【完了】	○

山之村小学校

44	市道大平岩線	森茂地内	側溝が破損しているためなおしてもらいたい。	市建設課	R3年度に修繕を行いました。	新規 R3 【完了】	
----	--------	------	-----------------------	------	----------------	------------------	--

飛騨市通学路の対策箇所一覧表(交通安全面)

古川中学校

番号	路線名	箇所名 住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策年度	R3現地 点検
45	県道75号線 (神岡河合線)	太江方面・ 杉崎踏切	・道幅が狭く、歩道まで車が入り込み危険。 ・グリーンゾーン(歩道)が積雪時に非常に滑りやすい。また道路幅が狭いため車が歩道に入り危険。 ・早くバイパスを開通させてほしい。	古川土木 市教委	【古土】太江・杉崎バイパスの新設による交通量の減少効果が期待されます。また、バイパスには歩道を整備します。 【市教】安全指導。	H26～	
46	市道貳之町線	下気多、沼町地内 (古川大橋～古中)	・通学する生徒やスクールバス、一般車両が混在し危険である。	市建設課 市教委	【市建】側溝蓋を設置し歩行帯を確保するための工事を行いました。【完了】 【市教】安全指導。	H27～	
47	県道476号線 (古川国府線)	沼町～杉崎地内	・雨天や雪時等に歩道まで、水が跳ねが酷い	古川土木	【古土】消雪工事を計画的に実施します。 【古土】消雪施設の更新に合わせ舗装補修を計画的に実施します。	H29～(長期)	
48	市道上気多・杉崎線	上気多～ 下気多地内	・地元要望あり。 ・歩道が整備されていない区間があり危険である。	市建設課	歩道設置の検討を行っております。	H30～	

神岡中学校

番号	路線名	箇所名 住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策年度	要現地 点検
49	市道吉田線	釜崎地内	スクールバス乗車場へ行くために横断する道がカーブで見通しが悪い。スピードも出ているのでカーブミラーで車体が確認できるように取り付けてほしい。	市教委	見通しがよい場所で横断すように指導します。	新規	

山之村小中学校

番号	路線名	箇所名 住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策年度	要現地 点検
50	市道大平岩線	森茂地内	市道の道路側溝には蓋が無く、冬季は積雪により側溝の位置が分かりづらく、転落する可能性があるため危険。	市建設課	R3年度に修繕を行いました。	新規 R3 【完了】	