

■古川町是重2丁目地内ほか 水路内の油膜 現場写真（令和5年11月30日撮影）

【写真①】

幸栄町 JAひだ向町支店付近の水路内




【写真②】

是重2丁目



【写真③】

是重2丁目



※ 油膜確認場所

